

# Resilient Connecticut Phase II

## Regional Adaptation/Resilience Opportunity Areas


Name: Downtown Stamford

Location: Stamford

Considerations	Characteristics of Area
Flood Vulnerability	● ● ● ● ●
Heat Vulnerability	● ● ● ● ○
Social Vulnerability	● ● ● ● ○

A large zone of shared risk represents the area of residual risk behind (north of) the hurricane barrier, adjacent to riverine flood risks along the Mill River. Significant development and redevelopment have occurred in the last few decades, and additional TOD is desired. Numerous historic resources and critical facilities are located here. Downtown Stamford has regional economic and employment significance. Much of the area is impervious with dense commercial and residential development. While many rooftops are lighter color, there are several that are dark in addition to large dark parking areas. Much of the green space available in the area provides opportunities for increased tree coverage.

Fire headquarters, 2, 3, and 4	EMS Institute/Stamford Hospital	Coastal access
Police dept.	Assisted living	Museums
City Hall	Ten schools/one shelter	Courthouse
WPCF/pumping stations	Substations	





# Connecticut Resiliente Fase II

## Adaptación regional/Áreas de oportunidad de resiliencia

Nombre: Centro de Stamford

Localización: Stamford

Consideraciones	Características del área
Vulnerabilidad a las inundaciones	● ● ● ● ●
Vulnerabilidad al calor	● ● ● ● ●
Vulnerabilidad social	● ● ● ● ●
<p>Una amplia zona de riesgo compartido representa el área de riesgo residual detrás (al norte) de la barrera para huracanes, adyacente a los riesgos de inundaciones fluviales a lo largo del río Mill. En las últimas décadas ha tenido lugar una significativa urbanización y reurbanización, y se espera DOT adicional. Se encuentran aquí numerosos recursos históricos y dependencias importantes. El centro de Stamford tiene importancia económica y como generador de empleo a nivel regional. Buena parte del área es impermeable con una densa urbanización comercial y residencial. A pesar de que muchos tejados son de un color más claro, hay varios que son oscuros, sumados a grandes áreas oscuras de aparcamiento. Buena parte de los espacios verdes disponibles en el área proveen oportunidades para una mayor cobertura de árboles.</p>	
Estaciones de bomberos, 2, 3, y 4 Departamento de policía Ayuntamiento WPCF (Dependencia de control de la contaminación del agua)/estaciones de bombeo	<p>Instituto de Servicios de Emergencia Médica /Hospital de Stamford Vivienda asistida Diez escuelas/un refugio Subestaciones</p> <p>Acceso a la costa Museos Juzgados</p>

